

## 用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司	联系人	吕健
项目名称	上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区百安公路 1369 号		
项目组人员	贺欣、钟慧蕾、满忠法、夏志伟、薛红波、陈康		
现场调查人员	贺欣、钟慧蕾	现场调查时间	2023.7.5
现场采样/检测人员	满忠法、夏志伟、薛红波、 陈康	现场采样/检测时间	2023.7.9
建设单位 (用人单位) 陪同人	吕健		
评价结论	<p>上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司焊接、1#落料线、打包、巡检、叉车、2#落料线、3#落料线、行车作业过程存在的职业病危害因素有电焊烟尘、锰及其无机化合物（按 <math>MnO_2</math> 计）、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、噪声、高温、照度、激光辐射、工频电场等，上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测，其中化学有害因素的检测结果均符合 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》中的要求，物理因素的检测结果均符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》中的要求，照度的检测结果均符合 GB 50034-2013《建筑照明设计标准》的卫生要求。</p>		

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。