


用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海迎腾机电设备有限 公司	联系人	金星土
项目名称	现状评价	检测类型	现状评价检测
地址	上海市嘉定区育绿路 165 号 2 幢		
项目组人员	姚友平、贺欣、陈枫、董志伟、尤佳恺		
现场调查人员	姚友平、尤佳恺	现场调查时间	2023.7.20
现场采样/检测人员	薛红波、满忠法	现场采样/检测 时间	2023 年 6 月 1 日、2 日、5 日、8 月 3 日
建设单位 (用人单位) 陪同人	金星土		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有砂轮磨尘、铁及其化合物粉尘、油雾、噪声、高温等。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、建筑设计卫生、设备布局、个人防护用品、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①用人单位锯床、车床、铣床、磨床、线切割未设置局部的防毒排风设施②2021 年未进行职业健康检查、2022 年职业健康检查切割操作工漏检铁及其化合物粉尘、2023 年职业健康检查磨床操作工漏检砂轮磨尘、2022 年切割操作工漏检铁及其化合物粉尘；2022 年 1 人未进行复查，2023 年用人单位存在两人离职，未进行离岗职业健康检查。2023 年用人单位职业健康体检率不足；③未进行职业卫生三同时；④用人单位生产车间、危废间未设置洗眼冲淋组装；未进行相应的职业卫生应急演练。</p> <p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、职业病防护设施、应急救援设施及预案的演练、职业卫生档案管理等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。</p>		

现场的图像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。