| 用人单位职业卫生技术服务信息公示表 | | | |
|-------------------|--|-----------|---------------------|
| 建设单位 (用人单位) | 上海辉邦实业有限公司 | 联系人 | 张迎梅 |
| 项目名称 | 上海辉邦实业有限公司职 业病危害现状评价 | 检测类型 | 职业病危害现状评 价 |
| 地址 | 上海市嘉定区马陆镇沈石路 598 号 1 幢 | | |
| 项目组人员 | 姚友平、陈城、陈枫、董志伟、陈金明 | | |
| 现场调查人员 | 姚友平、陈枫 | 现场调查时间 | 2023年11月27日 |
| 现场采样/检测人员 | 薛红波、吕娟娟、刘新梅、 浦龚炯 | 现场采样/检测时间 | 2023年12月19日、20日、21日 |
| 建设单位 | 张迎梅 | | |
| (用人单位) 陪同人 | 14.22.19 | | |
| 评价结论 | 有活性炭粉尘、甲苯、二甲苯、丙烯酸、二丙二醇甲醚、二丙二醇 丁醚乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、1,6-己二异氰酸酯、 聚1,6-己二异氰酸酯、聚氨酯树脂、丙二醇苯醚、缩水甘油封端双酚 A 环氧氯丙烷共聚物、2-氨基-2-甲基-1-丙醇、丙烯酸树脂、甲醛、 噪声、环己烷、溶剂汽油、乙酸乙烯酯、聚乙酸乙烯树脂、木粉尘、 | | |
| | 用人单位总体布局、建筑物内功能布置、建筑设计卫生、设备布局、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。 用人单位存在的主要问题为:①用人单位镂雕机和喷胶操作位未设置局部排风设施;现场调查发现打磨房其中一套滤筒除尘器已损坏,未及时进行检维修尘;②用人单位喷面漆房、喷色漆房、喷底漆房、油漆仓库、危废间未设置甲苯、二甲苯检测报警器和洗眼冲淋器;油漆仓库、危废间未设置事故通风;未进行相应的职业卫生应急演练;③用人单位为开料、打孔、木工、组装、打磨、贴皮等作业人员配备一次性医用口罩,不具备防尘防毒的功能;④2021年、2022年、2023 | | |

年未在"职业健康管理服务平台"完成职业病危害项目申报;⑤用人单位 2021 年至 2023 年期间未进行职业卫生主要负责人和职业卫生管理人员培训; 2021 年至 2023 年期间劳动者进行岗前和在岗的职业卫生知识的培训;⑥用人单位 2021 年、2022 年均未委托具有资质的职业卫生技术服务机构对产生职业病危害因素的工作场所进行定期检测;⑦未进行职业病防护设施"三同时;⑧用人单位 2021 年至 2023 年期间未安排接触职业病危害因素的作业人员进行职业健康检查。

由此,建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施,在职业病防护设施职业卫生管理制度建立与落实、个体防护用品、职业病危害项目、职业病防治宣传教育培训、职业病危害监测及评价、应急救援设施及预案的演练、职业健康检查等方面进一步完善,使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求,以切实保护作业人员的身体健康。

现场的图像影像

企业不允许拍照

注: 涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。