

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海宝成彩砖厂	联系人	张霄嘉
项目名称	上海宝成彩砖厂职业病危害 现状评价	检测类型	评价检测
地址	上海市宝山区洞口路 58 号		
项目组人员	陈城、夏志伟、董志伟、姚友平、岑巧		
现场调查人员	岑巧、夏志伟	现场调查时间	2024. 9. 5
现场采样/检测人员	董志伟、王童	现场采样/检测 时间	2024. 9. 13-9. 14、 9. 18
建设单位 (用人单位)陪同人	张霄嘉		
评价结论	<p>依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017) 2019 修改版, 用人单位属于“粘土砖瓦及建筑砌块制造”, 行业代码分别为 C3031。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发(2021) 5 号) 的规定, 用人单位属于“C303-砖瓦、石材等建筑材料制造”, 定性为: 职业病危害风险分类严重的用人单位。</p> <p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有矽尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物(按 MnO_2 计)、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、柴油、电焊弧光、高温、噪声等。根据本次现状评价检测结果显示, 用人单位除上面料岗位、制砖岗位噪声检测结果超标外, 其余岗位接触的有害因素和物理因素的浓度或强度均未超过国家职业接触限值规定。</p> <p>用人单位关键控制点为装载机驾驶室、搅拌操作位、上面料操作位、制砖机控制操作位、制砖机巡检位、翻砖机控制操作位、叉车驾驶室、电焊操作位。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、设备布局、辅助用室等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为: ①上面料岗位、制砖岗位降噪设施降噪不足, 噪声检测结果超标。②用人单位 2022~2023 年未进行职业病危害项目申报。③用人单位主要负责人和劳动者未接受过职业卫生相关知识的培训。④用人单位警示标识设置不完善, 未按规定设置警示标识。⑤用人单位既往未进行过职业病危害检测与评价。⑥用人单位 2022、2023 年未设置有职业病危害因素检测评价、职业健康检查费用和职业卫生培训费用。⑦上底料、叉车转砖、翻砖机上下砖岗位未设置防高温设施; 电焊操作位未设置防尘毒设施。⑧用人单位 2022、2023 年未组织接触职业病危害因素的作业人员进行职业健康检查;</p>		

2024年在岗期间职业健康检查未按作业人员实际接触的危害因素进行体检；2024年在岗期间职业健康检查体检率不足100%，翻砖机控制岗位、叉车转砖岗位缺检；2024年在岗期间职业健康检查需复查人员复查率未达100%；未组织新上岗或转岗员工进行上岗前职业健康检查，未组织离岗人员进行离岗时职业健康检查。⑨用人单位未针对职业性高温中暑制定应急救援预案，并对预案进行演练。⑩用人单位配备的塔硕1270降噪耳塞未能将上面料岗位、制砖岗位接触的噪声值降至80dB（A）以下，降噪效果不足。

由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、职业卫生检测与评价、职业健康监护、职业病防护设施等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。