

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海协通锦发汽车销售 服务有限公司	联系人	石鼎
项目名称	上海协通锦发汽车销售 服务有限公司职业病危 害现状评价报告	检测类型	职业病危害现状评 价
地址	上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 1900 号		
项目组人员	陈城、武洪斌、陈枫、董志伟、谢梦霞、浦龚炯、刘鹏达		
现场调查人员	谢梦霞、董志伟	现场调查时间	2024. 7. 15
现场采样/检测人员	陈金明、陈涔	现场采样/检测时 间	2024. 11. 12 至 2024. 11. 14
建设单位 (用人单位) 陪同人	石鼎		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有活性炭粉尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）、电焊烟尘、电焊弧光、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、锰及其无机化合物、砂轮磨尘、滑石粉尘、苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、乙苯、甲苯、二月桂酸二丁基锡、2-丁酮、正丁醇、2-丁氧基乙醇、异丙醇、环己酮、2-乙氧基乙基乙酸酯、噪声等。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、设备布局、建筑卫生学、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①用人单位未在切割操作位、二氧化碳气体保护焊操作位、刮腻子操作位设置局部排风设施。②用人单位维修车间、调漆间、油漆仓库、危废间未设置喷淋洗眼装置；油漆仓库、危废间未设置事故排风装置。③用人单位职业病危害警示标识设置不全。④用人单位 2021 年、2023 年均未开展职业病危害项目申报工作。2022 年开展职业病危害项目申报工作，但漏申报砂轮磨尘、滑石粉尘、二月桂酸二丁基锡、2-丁酮、正丁醇、2-丁氧基乙醇、异丙醇。⑤用人单位 2021 年、2022 年均未委托具有资质的职业卫生技术服务机构对产生职业病危害因素的工作场所进行定期检测，2023 年委托具有资质的职业卫生技术服务机构对产生职业病危害因素的工作场所进行定期检测，但漏检砂轮磨尘、滑石</p>		

粉尘、氧化锌、二月桂酸二丁基锡、2-丁酮、正丁醇、2-丁氧基乙醇、异丙醇、环己酮、2-乙氧基乙基乙酸酯。⑥用人单位未在可行性论证阶段进行职业病危害预评价，未在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求，进行职业病防护设施设计，未开展职业病危害控制效果评价以及竣工验收。⑦用人单位2021年、2023年组织作业人员开展了岗中的职业健康检查，但用人单位2022年未组织作业人员开展职业健康检查，且2021年、2023年在岗体检的体检项目不符合要求。⑧用人单位未制定《职业卫生应急救援预案》，且在本次评价周期未开展职业危害事故应急救援演练。⑨用人单位2021年、2022年未设置有职业病危害因素检测评价费用；2022年未设置职业健康检查费用。

由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在工程防护、职业卫生管理制度落实、警示标识的设置、职业健康体检、应急救援预案及演练等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。