

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	庞一金属制品（上海）有限公司	联系人	庞顺苗
项目名称	庞一金属制品（上海）有限公司职业病危害现状评价	检测类型	评价检测
地址	上海市嘉定区曹胜路 699 号 6 幢		
项目组人员	陈城、岑巧、武洪斌、董志伟、郑平		
现场调查人员	岑巧、武洪斌	现场调查 时间	2024. 9. 4
现场采样/检测人员	吕娟娟、陈城、浦龚炯、刘新梅	现场采样 /检测时 间	2024. 10. 30-2024. 11. 01; 2024. 11. 14
建设单位 (用人单位)陪同人	庞顺苗		
评价结论	依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017) 2019 修改版, 用人单位属于“金属结构制造”, 行业代码分别为 C3311。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5 号) 的规定, 用人单位属于“C331-结构性金属制品制造”, 定性为: 职业病危害风险分类严重的用人单位。 用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘(铁及其化合物粉尘)、醇酯十二、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物(按 MnO₂ 计)、三氧化铬(按 Cr 计)、金属镍与难溶性镍化合物(按 Ni 计)、一氧化碳、电焊弧光、激光辐射、噪声等。根据本次现状评价检测结果显示, 用人单位各岗位接触的有害因素和物理因素的浓度或强度均未超过国家职业接触限值规定。 用人单位关键控制点为氩弧焊接操作位。 用人单位总体布局、建筑物内功能布置、设备布局等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。 用人单位存在的主要问题为: ①用人单位产生毒物的涂漆操作位未设置防毒设施, 产生粉尘的砂带打磨机操作位、砂带拉丝机操作位未设置防尘设施。②用人单位 2022 年职业健康体检率不足 100%; 2023、2024 年职业健康检查焊接岗位漏检三氧化铬(按 Cr 计)、金属镍与难溶性镍化合物(按 Ni 计), 2023 年职业健康检查机加工岗位漏检激光辐射。③用人单位 2022 年未开展职业病危害项目申报。④用人单位 2023 年未开展职业病危害检测。⑤涂漆间设置的喷淋洗眼器		

	距离过远，未设置在 15m 服务半径内。⑥用人单位评价周期内未组织职业卫生相关的应急救援演练。⑦用人单位警示标识设置不完善，如涂漆间域缺少“戴防毒面具”、“戴防护手套”指令标识，同时“必须戴防尘口罩”为涂漆作业场所不应设置的指令标识；打磨间缺少“注意防尘”警告标识和“注意通风”指令标识；焊接作业区域缺少“当心中毒”、“戴防毒面具”、“当心弧光”、“戴防护面罩”警告或指令标识和“一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、三氧化铬、金属镍与难溶性镍化合物职业病危害告知卡”；激光切割区域缺少“当心激光”警告标识。⑧2023 年未设置职业病危害因素检测评价费用。⑨用人单位 2024 年搬迁至现生产地址时未开展职业病危害预评价、职业病防护设施设计和职业病危害控制效果评价。 由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业病危害告知、应急救援演练、职业健康监护等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。
现场的图像影像	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。