

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	上海东戩精密机械有限公司	联系人	吴诗瑶
项目名称	上海东戩精密机械有限公司职业病危害现状评价	检测类型	评价检测
地址	上海市嘉定区马陆镇东陈路 260 弄 6 号 7 幢		
项目组人员	陈城、岑巧、武洪斌、董志伟、郑平		
现场调查人员	岑巧、武洪斌	现场调查时间	2024.07.31
现场采样/检测人员	陈金明、陈涔	现场采样/检测时间	2024.09.11-2024.09.13 ; 2024.10.8-2024.10.10
建设单位 (用人单位)陪同人	吴诗瑶		
评价结论	依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017) 2019 修改版, 用人单位属于“橡胶加工专用设备制造”, 行业代码分别为 C3522。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发(2021)5 号)的规定, 用人单位属于“C352-化工、木材、非金属加工专用设备制造”, 定性为: 职业病危害风险分类严重的用人单位。 用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有电焊烟尘、砂轮磨尘、二甲苯、乙酸丁酯、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、一氧化碳、电焊弧光、噪声等。根据本次现状评价检测结果显示, 用人单位各岗位接触的化学有害因素和物理因素的浓度或强度均未超过国家职业接触限值规定。 用人单位关键控制点为气保焊操作位、调漆操作位、喷漆操作位、喷枪清洗操作位。 用人单位总体布局、建筑物内功能布置、设备布局等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。 用人单位存在的主要问题为: ①产生尘毒的气保焊操作位未设置防尘毒设施, 产生粉尘的打磨操作位未设置防尘设施。②用人单位 2022~2023 年未开展职业病危害项目申报。③用人单位主要负责人未参加过卫生健康委员会组织的职业卫生相关知识培训。④用人单位 2022 年未开展职业病危害检测。⑤用人单位喷漆间、危废间未设置喷淋洗眼器。⑥用人单位评价周期内未组织职业卫生相关的应急救援演练。⑦用人单位化学品仓库未设置防渗漏设施。⑧用人单位 2022~2023 年未组织接触职业病危害因素的作业人员进行职业健康检查; 未组织新上岗或转岗作业人员上岗前职业健康检, 员工离职时未组织其进行离岗时职业健康检查; 2024 年职业健康检查焊接岗位漏检电焊烟尘、		

	氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、一氧化碳、电焊弧光。⑨用人单位喷漆区域未设置“当心中毒”警告标识和“戴防护手套”指令标识；焊接车间焊接区域未设置“当心中毒”、“当心弧光”警告标识和“戴防尘毒口罩”、“戴防护眼镜”、“戴防护面罩”指令标识；焊接车间焊接区域未设置“一氧化碳职业病危害告知卡”。⑩用人单位 2022、2023 年未设置职业健康检查费用。⑪2022 年未设置职业病危害因素检测评价费用。⑫用人单位未为接触切削液油雾的作业人员配备防油雾口罩；⑬龙门吊加工中心操作位、加工中心操作位、铣床操作位、钻床操作位、CW6820D 车床操作位、CW6250D 车床操作位未设置防油雾设施。 由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业病危害告知、应急救援演练、职业健康监护等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。
现场的图像影像	 A photograph showing three individuals standing in front of a light blue building. On the left is a man in a white sleeveless shirt and black shorts. In the center is a woman in a black t-shirt and blue jeans. On the right is a man in a white t-shirt and dark pants. The building has a sign above the door and a potted plant to the right. A white car is partially visible on the left.

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。