

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海建工建材科技集团 股份有限公司 临港新片区构件厂	联系人	汪怡俊
项目名称	上海建工建材科技集团 股份有限公司 临港新片区构件厂职业 病危害现状评价	检测类型	现状评价检测
地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区沧海路 1001 号 15 幢		
项目组人员	杜金业、沈永喜、陈枫、夏志伟、姚友平		
现场调查人员	杜金业、陈枫	现场调查时间	2022.12.30
现场采样/检测人员	陈康、薛红波	现场采样/检测时间	2023年1月3日~5日，2023年2月7日
建设单位 (用人单位) 陪同人	汪怡俊		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有噪声、高温、电焊弧光、臭氧、锰及其无机化合物、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、三氧化铬、难溶性镍化合物、矽尘、水泥粉尘、工频电场等。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、建筑设计卫生、设备布局、个体防护、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、建筑设计卫生、设备布局、个体防护、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①原料库、钢筋车间与相邻建筑物间距不符合要求；②未进行职业病危害申报；③2022年及之前未进行过职业病危害因素检查；④用用人单位在岗职业健康体检的人数和体检项目不全、未安排员工进行职业健康岗前、离岗检查；⑤</p>		

	<p>未按法规要求开展建设项目职业卫生“三同时”。</p> <p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、警示标识的设置、职业病防护设施、应急救援预案、职业卫生档案管理等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康</p>
<p>现场的图像影像</p>	<p>/</p>

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。