


## 用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	固丽纸业(上海)有限公司	联系人	褚晓凤
项目名称	固丽纸业(上海)有限公司职业病危害现状评价	检测类型	现状评价检测
地址	上海市嘉定区安亭镇园际路 388 号		
项目组人员	陈城、陈金明、陈枫、董志伟、姚有平		
现场调查人员	陈城、陈金明	现场调查时间	2024. 04. 12
现场采样/检测人员	董志伟、王童	现场采样/检测时间	2024. 4. 28-4. 30 2024. 6. 7 2024. 6. 11-6. 12
建设单位 (用人单位) 陪同人	褚晓凤		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有其他粉尘（玉米淀粉粉尘）、其他粉尘（纸粉尘）、氢氧化钠、乙酸乙烯酯、丙烯酸、丙烯酸丁酯、一氧化碳、甲烷、高温、噪声、工频电场等。</p> <p>用人单位建筑物内功能布置、设备布局、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①用人单位未在生产过程产生毒物的粘合操作位、糊盒操作位采取相应的防毒设施；②用人单位未在印刷岗位、材料周转区设置应急洗眼器、防泄漏托盘、化学品吸附材料；锅炉房未设置一氧化碳报警装置；用人单位未制定化学品泄露和高温中暑专项应急救援预案；③用人单位制糊岗位、粘合岗位、印刷岗位未配备防有机蒸汽的防毒口罩、防护手套；④用人单位未在制糊岗位设置设置“当心中毒”、“当心有毒气体”、“戴防毒面具”、“戴防护手套”、“注意通风”等职业病危害警示标识；未在废纸打包操作位设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“噪声有害”、</p>		

“戴护耳器”等职业病危害警示标识；未在粘合岗位、印刷岗位设置“当心中毒”、“当心有毒气体”、“戴防毒面具”、“戴防护手套”、“注意通风”等职业病危害警示标识；未在锅炉巡检位设置“当心中毒”、“当心有毒气体”、“戴防毒面具”、“戴防护手套”、“注意通风”、“注意高温”、“一氧化碳”等职业病危害警示标识；用人单位职业病危害告知书中岗位职业病危害因素告知不全；⑤用人单位2021年、2022年、2023年均开展工作场所职业病危害项目申报，申报的危害因素为其他粉尘、噪声、高温，但漏报氢氧化钠、乙酸乙烯酯、丙烯酸、丙烯酸正丁酯、一氧化碳；⑥用人单位制糊岗位、粘合岗位、印刷岗位未配备防毒口罩、防护手套；⑦用人单位2021年、2022年、2023年均委托具有资质的职业卫生技术服务机构对产生职业病危害因素的工作场所进行定期检测，但漏检乙酸乙烯酯、丙烯酸、丙烯酸正丁酯、一氧化碳、其他粉尘（纸粉尘）；⑧用人单位未在本项目可行性论证阶段进行职业病危害预评价；用人单位未在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求，进行职业病防护设施设计；本项目未开展职业病危害控制效果评价以及竣工验收；⑨用人单位未针对制糊作业人员接触的一氧化碳进行职业健康检查，未对粘合作业人员接触的乙酸乙烯酯、丙烯酸、丙烯酸正丁酯进行职业健康检查，未对废纸打包作业人员接触的其他粉尘（纸粉尘）进行职业健康检查，用人单位在岗体检的体检项目不符合要求；未安排疑似职业性噪声聋作业人员进行诊断；⑩生产车间自然通风比不足；⑪职业卫生档案内容不全。

由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在建筑设计卫生、工程防护、应急救援措施、个体防护、职业卫生管理制度建立与落实、警示标识的设置、职业健康体检等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。