

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海技箭涂装五金有限公司	联系人	杨婷婷
项目名称	上海技箭涂装五金有限公司 职业病危害现状评价	检测类型	评价检测
地址	上海市嘉定区浏翔公路 3688 号 6 幢		
项目组人员	夏志伟、姚友平、陈城、陈金明、董志伟		
现场调查人员	陈金明、董志伟	现场调查时间	2023-09-26
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达	现场采样/检测 时间	2023-11-17、 2023-11-20~11-21
建设单位 (用人单位)陪同人	杨婷婷		
评价结论	<p>依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017) 2019 修改版, 用人单位属于“金属表面处理及热处理加工”, 行业代码为 C3360。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发(2021) 5 号) 的规定, 用人单位属于“C336-金属表面处理及热处理加工”, 为职业病危害风险分类严重的生产企业。</p> <p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有磷酸、氢氧化钠、氨、硫化氢、砂轮磨尘、其他粉尘(涂料粉尘)、噪声、高温等。根据本次现状评价检测结果显示, 用人单位各岗位接触的有害因素和物理因素的浓度或强度均未超过国家职业接触限值规定。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、设备布局、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为: ①打磨操作位未设置有防尘设施; ②污水处理间、清洗加药操作位未设置冲淋洗眼设施; ③急救药品配备不足, 缺少酸碱灼伤处置药品; ④生产车间警示标识设置不足; ⑤用人单位 2021、2022 年均未开展职业病危害项目网上申报; 2023 年申报的职业病危害因素不全, 漏申报的危害因素为磷酸、氨、硫化氢、氢氧化钠、其他粉尘(PAM、PAC); ⑥用人单位未组织接触职业病危害的劳动者进行职业病防治法律法规、职业卫生管理制度、职业病危害应急措施等内部培训, 主要负责人及职业卫生管理人员未参加区卫生健康委组织的相关培训, 未取得培训合格证明; ⑦用人单位未为接触磷酸、氨、硫化氢的清洗岗位配备防酸性气体、氨和硫化氢防毒口罩; ⑧ 2021 未开展职业病危害因素检测, 2022 年开展职业病危害因素定期检测的检测项目不全, 漏检的危害因素为磷酸、氨、硫化氢、氢氧化钠、其他粉尘(PAM、PAC); ⑨2021、2023 年未开展职业健康</p>		

	<p>健康检查，2022 职业健康检查存在漏检危害因素不全，体检率不足 100%；⑩接触职业病危害的劳动者上岗前、离岗时未组织其进行职业健康检查；⑪用人单位未组织职业卫生相关的应急救援演练；⑫2021 年未设置职业病危害因素检测与评价和职业健康检查经费，2023 年未设置职业健康检查经费；⑬污水处理间未设置有硫化氢、氨气体检测报警仪；⑭未针对职业性高温中暑制定专项的应急救援预案及现场处置方案。</p> <p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、职业病危害监测及评价管理制度、职业健康监护等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。</p>
现场的图像影像	无

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。