


用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海东元金属制品 有限公司	联系人	张用武
项目名称	上海东元金属制品 有限公司职业病危害 现状评价	检测类型	职业病危害现状评 价
地址	上海市宝山区罗店镇罗太路 258 号 3 幢		
项目组人员	姚友平、岑巧、陈枫、董志伟、陈城		
现场调查人员	姚友平、岑巧	现场调查时间	2023 年 7 月 20 日
现场采样/检测人员	吕娟娟、陈城	现场采样/检测时 间	2024 年 8 月 13 日
建设单位 (用人单位) 陪同人	张用武		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有油雾、噪声等。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、建筑设计卫生、设备布局、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①用人单位冷镦机、搓丝机、切边机等未设置局部的油雾净化收集装置；②未为冷镦、搓牙、切边岗位配备 KP90 以上的防油性颗粒物的防护口罩；③用人单位未在厂区醒目位置设置职业卫生公告栏；④用人单位 2022 年未在“职业健康管理服务平台”完成职业病危害项目年度更新；⑤用人单位主要负责人未取得职业卫生主要负责人证书，管理人员未取得职业卫生管理人员证书；劳动者未进行岗前和在岗的职业卫生知识的培训；⑥用人单位 2022 年未委托具有资质的职业卫生技术服务机构对产生职业病危害因素的工作场所进行定期检测；⑦未进行职业病防护设施“三同时”；⑧用人单位 2022 年未安排接触职业病危害因素的作业人员进行职业健康检查；⑨用人单位职业病防治经费不足；⑩职业病危害防治责任制度落实不全。</p> <p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业病防护设施、个人防护设施、职业卫生管理制度建立与落实、职业病危害检测与评价、职业病危害项目申报、</p>		

职业健康监护、应急救援设施及预案的演练、职业病防治经费等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。