

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	上海熹贾精密技术有限公司	联系人	刘鹏
项目名称	上海熹贾精密技术有限公司 职业病危害现状评价报告	检测类型	职业病危害现状评价
地址	上海市奉贤区浦卫公路 3398 号 13 号楼		
项目组人员	陈金明、陈枫、董志伟、郑平、谢梦霞、浦龚炯、刘鹏达		
现场调查 人员	陈枫、谢梦霞	现场调查 时间	2024. 10. 23
现场采样/检 测人员	尚海涛、刘美辰、王童、董 志伟	现场采样/ 检测时间	2024. 11. 11-2024. 11. 13
建设单位 (用人单位) 陪同人	刘鹏		
评价结论	用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有其他粉尘（橡胶粉尘）、异丙醇、氢氧化钾、丙烷、噪声、高温等。 非黑色成型操作位、黑色成型操作位、模具清洗操作位为用人单位的关键控制点。 用人单位总体布局、建筑物内功能布置、设备布局、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。 用人单位存在的主要问题为：①用人单位非黑色成型操作位、黑色成型操作位未设置局部排风设施。②用人单位非黑色成型岗位为噪声作业岗位，但用人单位未为上述岗位作业人员配备防噪耳塞。用人单位非黑色成型岗位、黑色成型岗位、烘箱岗位、模具清洗岗位的作业人员接触毒物、粉尘，用人单位未为上述岗位作业人员配备相应的防尘毒口罩。③用人单位职业病危害警示标识设置不全。用人单位未在公司醒目位置设置公告栏。④用人单位 2022 年、2023 年未开展工作场所职业病危害项目申报。⑤用人单位未组织作业人员进行职业卫生相关培训。⑥用人单位未在本项目可行性论证阶段进行职业病危害预评价；未在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求，进行职业病防护设施设计；在竣工验收前，未开展职业病危害控制效果评价以及未组织职业病防护设施验收。⑦用人单位 2022 年未组织接触职业病危害因素的作业人员进行职业健康检查。用人单位 2023 年、		

	2024 年职业健康检查的体检率和体检项目部分符合要求。⑧用人单位未在模具清洗区设置喷淋洗眼装置。用人单位未组织相应的应急救援演练。⑨用人单位 2022 年未设置职业健康体检费用。 由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、工程防护、个体防护、应急救援、警示标识的设置、职业健康监护等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。
现场的图像 影像	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。