


用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	上海丰琳逸堡机械制 造有限公司	联系人	权建荣
项目名称	上海丰琳逸堡机械制 造有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区徐行镇浏翔公路 5555 号 1 幢一层 B 区		
项目组人员	钟慧蕾、贺欣、陈康、刘鹏达、浦龚炯		
现场调查人员	钟慧蕾、贺欣	现场调查时间	2022. 12. 14
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达	现场采样/检测时间	2022. 12. 16
建设单位 (用人单位) 陪同人	权建荣		
评价结论	上海丰琳逸堡机械制造有限公司锯床剪板、打磨、焊接、油压机、龙门 CNC、大型 CNC、台钻巡检作业过程存在的职业病危害因素有氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物（按 MnO <sub>2</sub> 计）、难溶性镍化合物（按 Ni 计）、三氧化铬（按 Cr 计）、砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、噪声、电焊弧光等，上海爱迪信环境技术有限公司对上述职业病危害因素进行了检测，其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》GBZ 2. 1-2019 中的要求，物理因素的检测结果均符合 GBZ 2. 2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》中的要求。		
现场的图像影像			

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。