

职业卫生报告公示表			
建设单位 (用人单位)	上海槎南再生资源有限公司	联系人	徐佳勤
项目名称	上海槎南再生资源有限公司定期检测	评价类型	定期检测
地址	上海市嘉定区江桥镇曹丰路 319 号 7 幢 2-3 层		
项目组人员	钟慧蕾、贺欣、陈康、刘鹏达		
现场调查人员	钟慧蕾、贺欣	现场调查时间	2023. 4. 6
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达	现场采样/检测时间	2023. 4. 27
建设单位 (用人单位) 陪同人	徐佳勤		
评价结论	上海槎南再生资源有限公司打包作业过程存在的职业病危害因素有噪声、照度等，上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测，物理因素的检测结果均符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》中的要求，照度的检测结果均符合《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 中的要求。		
现场的图像影像			

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。