

职业卫生报告公示表			
建设单位 (用人单位)	上海迎尊电气有限公司	联系人	宋建楼
项目名称	上海迎尊电气有限公司 定期检测	评价类型	定期检测
地址	上海市青浦区华新镇嘉松中路凤重路 685 号		
项目组人员	贺欣、钟慧蕾、陈康、薛红波、浦龚炯		
现场调查人员	贺欣、钟慧蕾	现场调查时间	2023. 3. 17
现场采样/检测人员	陈康、薛红波	现场采样/检测时间	2023. 4. 14
建设单位 (用人单位) 陪同人	宋建楼		
评价结论	上海迎尊电气有限公司激光切割、折弯、冲床、氩弧焊、打磨、发泡、喷粉、巡检作业过程存在的职业病危害因素有臭氧、氮氧化物、锰及其无机化合物（按 $MnO_2$ 计）、乙二醇、其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、电焊弧光、噪声、一氧化碳、激光辐射等，上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测，其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》GBZ 2. 1-2019 中的要求，物理因素的检测结果均符合 GBZ 2. 2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》中的要求。		
现场的图像影像			

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。