

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	上海逸丰石油化工有限公司	联系人	金春龙
项目名称	上海逸丰石油化工有限公司定期 检测项目	检测类型	定期检测
地址	上海市金山区第二工业区华通路 1117 号		
项目组人员	钟慧蕾、贺欣、陈康、刘鹏达、姚友平、浦龚炯		
现场调查人员	钟慧蕾、贺欣	现场调查时间	2022. 12. 1
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达	现场采样/检测 时间	2022. 12. 6
建设单位(用人单位)陪 同人	金春龙		
检测结论	上海逸丰石油化工有限公司装卸及巡检作业过程存在的职业病危害因素有乙腈、溶剂汽油、萘、乙醇、噪声、甲苯、乙苯等，上海爱迪信环境技术有限公司对上述职业病危害因素进行了检测，其中乙腈、溶剂汽油、萘、甲苯、乙苯的检测结果均符合 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》中的要求，物理因素的检测结果均符合 GBZ 2.2—2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》中的要求。		
现场的图像影像			

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。