

职业卫生报告公示表			
建设单位 (用人单位)	上海铭瑞模具有限公司	联系人	范碧云
项目名称	上海铭瑞模具有限公司 定期检测	评价类型	定期检测
地址	上海市嘉定区马陆镇立新路8号		
项目组人员	贺欣、钟慧蕾、满忠法、薛红波		
现场调查人员	贺欣、钟慧蕾	现场调查时间	2023. 5. 10
现场采样/检测人员	满忠法、薛红波	现场采样/检测时间	2023. 5. 11
建设单位 (用人单位) 陪同人	范碧云		
评价结论	上海铭瑞模具有限公司机加工、抛光、注塑1、注塑2、粉碎作业过程存在的职业病危害因素有砂轮磨尘、甲醛、1,3-丁二烯、苯乙烯、丙烯腈、聚丙烯粉尘、噪声、高温等，上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测，其中化学有害因素的检测结果均符合 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》中的要求，噪声的检测结果均符合 GBZ 2.2—2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》中的要求。		
现场的图像影像			

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。