

## 用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海龙卓标识系统股份有限公司	联系人	李经理
项目名称	上海龙卓标识系统股份有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区宝安公路 2778 号		
项目组人员	贺欣、钟慧蕾、薛红波、陈康		
现场调查人员	贺欣、钟慧蕾	现场调查时间	2023. 7. 3
现场采样/检测人员	薛红波、陈康	现场采样/检测时间	2023. 7. 13
建设单位 (用人单位) 陪同人	李经理		
评价结论	<p>上海龙卓标识系统股份有限公司焊接、剪板机、切割、巡检作业过程存在的职业病危害因素有电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物（按 <math>MnO_2</math> 计）、砂轮磨尘、铝合金粉尘、木粉尘、一氧化碳、噪声、工频电场、电焊弧光等，上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测，其中化学有害因素检测结果均符合 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》中的要求，物理因素检测结果除生产车间的切割岗（组合点号：4、5）的噪声不符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》的卫生要求外，其余均符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》中的要求。</p>		
现场的图像影像			

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。