

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海日红钢板加工有限公司	联系人	莊琪
项目名称	上海日红钢板加工有限公司职业病危害现状评价	检测类型	评价检测
地址	上海松江区新桥镇新界路 357 号		
项目组人员	杜金业、贺欣、陈枫、董志伟、姚友平		
现场调查人员	杜金业、贺欣	现场调查时间	2023.1.5
现场采样/检测人员	满忠法、薛红波	现场采样/检测时间	2023 年 1 月 9 日~ 2023 年 1 月 11 日
建设单位 (用人单位) 陪同人	莊琪		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有其他粉尘、木粉尘、噪声、激光辐射、工频电场等。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、建筑设计卫生、设备布局、个体防护、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①用人单位作业现场现在现场部分操作位采光照度不符合要求；②用人单位 2022 年未对产生职业病危害因素的工作场所进行检测；③未进行职业卫生三同时；④2022 年未进职业病危害申报；⑤缺少《夏季高温中暑应急预案》、缺少职业卫生应急演练；⑥2019 年和 2021 年用人单位职业健康体检的体检项目不全。</p> <p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、警示标识的设置、职业病防护设施、应急救援预案、职业卫生档案管理等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。</p>		

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。