

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	易达瑞特文具(上海)有限公司	联系人	孙立侠
项目名称	易达瑞特文具(上海)有限公司 定期检测项目	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区马陆镇丰登路 233 号		
项目组人员	钟慧蕾、贺欣、薛红波、张辉、尤佳恺、姚友平、浦龚炯		
现场调查人员	钟慧蕾、贺欣	现场调查时间	2022. 10. 31
现场采样/检测人员	薛红波、张辉	现场采样/检测 时间	2022. 11. 1
建设单位(用人单位)陪 同人	孙立侠		
检测结论	<p>易达瑞特文具(上海)有限公司热处理、冲压机、点焊、单丝机、移印机、卷料机、切割机、并丝机、冲压机、空压机房巡检、配电房巡检作业过程存在的职业病危害因素有丙酮、铜烟(按 Cu 计)、环己酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氯甲烷、乙酸戊酯、二甲苯、噪声、控制风速、照度、工频电场等职业病危害因素进行了检测,化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2019 中的要求,物理因素的检测结果除冲压车间冲压机 2 冲压机操作位 2、冲压机 3 冲压机操作位 3、B4 制钉车间冲压机 1 冲压机操作位 1、冲压机 2 冲压机操作位 2 的噪声不符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》GBZ 2.2-2007 中的要求,其余物理因素的检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》中的要求,控制风速的检测结果均不符合《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》WS/T 757-2016 中的要求,照度的检测结果均符合《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 中的要求。</p>		
现场的图像影像			

注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。