

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	芝机精密机械(上海)有限公司	联系人	许勇
项目名称	芝机精密机械(上海)有限公司 定期检测项目	检测类型	定期检测
地址	上海市闵行区金都路 4788 号		
项目组人员	钟慧蕾、杜金业、尚海涛、刘鹏达、贺欣、姚友平、浦龚炯		
现场调查人员	钟慧蕾、贺欣	现场调查时间	2022. 10. 12
现场采样/检测人员	尚海涛、杜金业	现场采样/检测 时间	2022. 10. 15
建设单位(用人单位)陪 同人	许勇		
检测结论	<p>芝机精密机械(上海)有限公司超声波清洗(气枪吹扫)、部装(气枪吹扫)、部装涂胶、总装气动打孔、总装涂胶、电装气动打孔、社检、涂装前气枪吹扫清洗、涂装、涂装房、部装、社检设备运转巡检、调漆、气动打磨、部装(气动打孔)、气保焊、切割机、柴油叉车、空压机房巡检、配电房巡检作业过程存在的职业病危害因素有氧化锌、苯酚、锰及其无机化合物(按 MnO_2 计)、金属镍与难溶性镍化合物(按 Ni 计)、三氧化铬(按 Cr 计)、电焊烟尘、臭氧、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、其他粉尘、硫酸钡(按 Ba 计)、噪声、工频电场、控制风速、照度、电焊弧光等职业病危害因素进行了检测,化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2019 中的要求,物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》GBZ 2.2-2007 中的要求,控制风速的检测结果均符合《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》WS/T 757-2016 中的要求,照度的检测结果均符合《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 中的要求。</p>		
现场的图像影像			

注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。