

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	上海达高医疗用品有限公司	联系人	张经理
项目名称	上海达高医疗用品有限公司定期 检测项目	检测类型	定期检测
地址	上海市闵行区沪闵路 3458 弄 128 号		
项目组人员	尤佳恺、贺欣、满忠法、夏志伟、浦龚炯		
现场调查人员	尤佳恺、贺欣	现场调查时间	2022. 9. 21
现场采样/检测人员	满忠法、夏志伟	现场采样/检测 时间	2022. 9. 26
建设单位(用人单位)陪 同人	张经理		
检测结论	上海达高医疗用品有限公司涂胶、贴中底、贴底、压机作业过程存在的职业病危害因素有甲苯、二甲苯等职业病危害因素进行了检测，化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019 中的要求。		
现场的图像影像			

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。