

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海颀群金属喷涂有限公司	联系人	张鸣
项目名称	上海颀群金属喷涂有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市闵行区莘庄工业区光中路 133 弄 118 号		
项目组人员	贺欣、钟慧蕾、陈康、刘鹏达、费永皓、邸玉立		
现场调查人员	贺欣、钟慧蕾	现场调查时间	2023. 7. 26
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达、费永皓、 邸玉立	现场采样/检测时间	2023. 7. 28
建设单位 (用人单位) 陪同人	张鸣		
评价结论	<p>上海颀群金属喷涂有限公司落料、折弯机、冲孔、点焊、磨光机、喷粉添加、加药、挤出压片、称量、激光切割机、巡检、污水处理作业过程存在的职业病危害因素有锰及其无机化合物（按 MnO_2 计）、铜烟（按 Cu 计）、氧化锌、铁及其化合物粉尘、其他粉尘（环氧树脂）、硫酸钡（按 Ba 计）、氢氧化钾、氢氧化钠、氟及其化合物（不含氟化氢）（按 F 计）、其他粉尘（金属烟尘）、臭氧、硫化氢、氨、其他粉尘（PAC、PAM）、硫酸及三氧化硫、噪声、高温、工频电场、激光辐射等，上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测，其中化学有害因素的检测结果均符合 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》中的要求，物理因素的检测结果均符合 GBZ 2.2—2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》中的要求。</p>		
现场的图像影像			

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。