

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海常盛汽车配件有限公司	联系人	唐工
项目名称	上海常盛汽车配件有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区博学南路 1068 号		
项目组人员	钟慧蕾、董志伟、薛红波、吕娟娟		
现场调查人员	钟慧蕾、董志伟	现场调查时间	2023. 8. 2
现场采样/检测人员	薛红波、吕娟娟	现场采样/检测时间	2023. 8. 7
建设单位 (用人单位) 陪同人	唐工		
评价结论	<p>海常盛汽车配件有限公司粉碎、注塑、投料、修模、巡检作业过程存在的职业病危害因素有聚丙烯粉尘、对苯二甲酸、乙二醇、砂轮磨尘、工频电场、高温、噪声等，上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测，其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019) 中的要求，物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》(GBZ 2.2-2007) 中的要求。</p>		
现场的图像影像			

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。