

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	邦飞利传动设备(上海)有限公司嘉定分公司	联系人	钟经理
项目名称	邦飞利传动设备(上海)有限公司嘉定分公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区马陆镇龙盘路 568 号第 4 幢		
项目组人员	贺欣、钟慧蕾、陈康、刘鹏达		
现场调查人员	贺欣、钟慧蕾	现场调查时间	2023. 8. 9
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达	现场采样/检测时间	2023. 8. 14
建设单位 (用人单位) 陪同人	钟经理		
评价结论	邦飞利传动设备(上海)有限公司嘉定分公司磨齿、机加工(硬车/内圆磨)、机加工(外圆/平面磨)、滚齿、倒角、插齿、装配(压力测试)、装配(摩擦力测试)、包装、质检(齿轮测量)、质检(轮廓/三坐标测量)、叉车、机修作业过程存在的职业病危害因素有铁及其化合物粉尘、噪声、激光辐射等,上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测,其中化学有害因素的检测结果均符合 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》中的要求,物理因素的检测结果均符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》中的要求。		
现场的图像影像			

注: 涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。