

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海侨云科技有限公司	联系人	陈慧
项目名称	上海侨云科技有限公司 定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区马陆镇博学路 1218 号		
项目组人员	徐志祥、董志伟、陈康、刘鹏达、费永皓、邸玉立		
现场调查人员	徐志祥、董志伟	现场调查时间	2023. 8. 30
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达、费永皓、 邸玉立	现场采样/检测时 间	2023. 9. 1
建设单位 (用人单位) 陪同人	陈慧		
评价结论	上海侨云科技有限公司注塑、压着机、全自动压接机、油墨印刷、镜面焊接、手工焊、气拔机、热拔机、莱卡、切线机作业过程存在的职业病危害因素有环己酮、二氧化锡（按 Sn 计）、铜烟（按 Cu 计）、铅烟（按 Pb 计）、氯化锌烟、异丙醇、丙酮、2-丁酮、噪声等，上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测，其中化学有害因素的检测结果均符合 GBZ 2. 1-2019《工作场所所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》中的要求，物理因素的检测结果均符合 GBZ 2. 2-2007《工作场所所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》中的要求。		
现场的图像影像			

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。