

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	上海勤劳箱体制造有限公司	联系人	徐清
项目名称	上海勤劳箱体制造有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市闵行区浦江镇勤劳路 18 号		
项目组人员	贺欣、钟慧蕾、薛红波、吕娟娟		
现场调查人员	贺欣、钟慧蕾	现场调查时间	2023. 8. 25
现场采样/检测人员	薛红波、吕娟娟	现场采样/检测时间	2023. 8. 28
建设单位 (用人单位) 陪同人	徐清		
评价结论	上海勤劳箱体制造有限公司冲床、点焊、电工作业过程存在的职业病危害因素有锰及其无机化合物（按 MnO_2 计）、其他粉尘（金属烟尘）、铜烟（按 Cu 计）、噪声、工频电场等，上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测，其中化学有害因素的检测结果均符合 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》中的要求，物理因素的检测结果均符合 GBZ 2.2—2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》中的要求。		
现场的图像影像			

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。