

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海协承昌化工有限公司	联系人	戴经理
项目名称	职业病危害现状评价	检测类型	现状评价检测
地址	上海市松江区宝益路 28 号		
项目组人员	杜金业、沈永喜、陈枫、陈康、姚友平		
现场调查人员	杜金业、陈枫	现场调查时间	2023. 4. 27
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达	现场采样/检测时间	2023. 5. 10-12
建设单位 (用人单位) 陪同人	戴经理		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有：矽尘、苯、甲苯、乙酸乙酯、紫外辐射、噪声等。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、建筑设计卫生、设备布局、个体防护、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①用人单位 4#搅拌桶吸风管道脱落，不能正常使用；②用人单位 2021 年、2022 年漏检职业病危害因素紫外辐射、噪声；③未进行职业卫生“三同时”；④用人单位喷淋洗眼装置设置在卫生间，作业点到喷淋洗眼装置之间存在障碍物，路线宜非直线；2#厂房仓库、3#生产车间未设置事故通风。</p> <p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、警示标识的设置、职业病防护设施、应急救援预案、职业卫生档案管理等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。</p>		

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。