

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	圣戈班汽车玻璃(上海) 有限公司	联系人	徐慧悦
项目名称	圣戈班汽车玻璃(上海) 有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市闵行区经济技术开发区文井路 18 号		
项目组人员	贺欣、钟慧蕾、满忠法、夏志伟、薛红波、吕娟娟、陈康、刘鹏达、王童、尚海涛、朱道玉、刘清虎		
现场调查人员	贺欣、钟慧蕾	现场调查时间	2023. 9. 11
现场采样/检测人员	满忠法、夏志伟、薛红波、吕娟娟、陈康、刘鹏达、王童、尚海涛、朱道玉、刘清虎	现场采样/检测时间	2023. 9. 12-2023. 9. 13
建设单位 (用人单位) 陪同人	徐慧悦		
评价结论	<p>圣戈班汽车玻璃(上海)有限公司切割机上载、印刷、烘弯炉、PVB 房间合片、抽真空、PVB 布丝焊接、PVB 套环、高压釜、磨边、平检、竖检、装配、下载/打包、PDI、打包下载、上载、PVB 合片、PVB 切割、下载/加热炉、底涂、模具、预处理、喷粉、炉子、PVB 合片、PVB 修边、套环、预抽真空、外侧下载、自动上载、自动下载、行吊、切割机 CGPS1、切割机 VQ、印刷机下载、钢化炉上载、钢化炉、钢化炉下载、包装、电烙铁、预安装、Logo 印刷、检验下载、水处理、绷网涂胶、搅拌、氩弧焊、巡检作业过程存在的职业病危害因素有其他粉尘(玻璃粉尘)、甲苯、环己酮、丙烯酸甲酯、正己烷、戊烷、环己烷、磷酸、异丙醇、石灰石粉尘(总尘)、石灰石粉尘(呼尘)、二氧化锡(按 Sn 计)、铅烟(按 Pb 计)、其他粉尘(PVB 粉尘)、二甲苯、甲醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、正丁醇、2-丁酮、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,6-己二异氰酸酯、电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物(按 MnO₂ 计)、三氧化铬(按 Cr 计)、金属镍与难溶性镍化合物(按 Ni 计)、钼, 不溶性化合物(按 Mo 计)、砂轮磨尘、铜烟(按 Cu 计)、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、丙烯酸正丁酯、一氧化碳、噪声、电焊弧光、高温、工频电场等, 上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测, 其中化学有害</p>		

因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中的要求，噪声、电焊弧光、高温、工频电场的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》(GBZ 2.2—2007)中的要求，控制风速的检测结果均符合《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》(WS/T 757-2016)中的要求，照度的检测结果均符合《建筑照明设计标准》(GB 50034-2013)中的要求。



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。