

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	上海豪月金属制品有限 公司	联系人	汤黎华
项目名称	上海豪月金属制品有限 公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区丰登路 1560 弄 6 号		
项目组人员	钟慧蕾、贺欣、陈康、刘鹏达		
现场调查人员	钟慧蕾、贺欣	现场调查时间	2023. 9. 13
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达	现场采样/检测时 间	2023. 9. 16
建设单位 (用人单位) 陪同人	汤黎华		
评价结论	上海豪月金属制品有限公司打磨、气保焊、激光焊作业过程存在的职业病危害因素有锰及其无机化合物(按 MnO <sub>2</sub> 计)、氮氧化物、臭氧、电焊烟尘、砂轮磨尘、激光辐射、电焊弧光、噪声等, 上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测, 其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分: 化学有害因素》(GBZ 2.1-2019) 中的要求, 物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分: 物理因素》(GBZ 2.2-2007) 中的要求。		
现场的图像影像			

注: 涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。