


用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	芝机精密机械(上海)有限公司	联系人	许勇
项目名称	芝机精密机械(上海)有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市闵行区金都路 4788 号		
项目组人员	贺欣、钟慧蕾、陈康、刘鹏达、尤佳恺、陈涔		
现场调查人员	贺欣、钟慧蕾	现场调查时间	2023. 10. 20
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达、尤佳恺、陈涔	现场采样/检测时间	2023. 10. 25
建设单位 (用人单位) 陪同人	许勇		
评价结论	<p>芝机精密机械(上海)有限公司正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有氧化锌、苯酚、硫酸钡(按 Ba 计)、锰及其无机化合物(按 MnO₂ 计)、金属镍与难溶性镍化合物(按 Ni 计)、三氧化铬(按 Cr 计)、臭氧、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、其他粉尘(金属粉尘)、电焊烟尘、工频电场、电焊弧光、噪声等,上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测,其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中的要求,物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)中的要求,照度的检测结果符合《建筑照明设计标准》(GB 50034-2013)中的要求,控制风速的检测结果显示符合《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》(WS/T 757-2016)。</p>		
现场的图像影像			

注: 涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。