

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	联系人	淡腾飞
项目名称	福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区安亭镇园福路 588 号		
项目组人员	钟慧蕾、贺欣、满忠法、夏志伟、陈康、刘鹏达、尚海涛、刘新梅、朱道玉		
现场调查人员	钟慧蕾、贺欣	现场调查时间	2023. 10. 9
现场采样/检测人员	满忠法、夏志伟、陈康、刘鹏达、尚海涛、刘新梅、朱道玉	现场采样/检测时间	2023. 10. 13、 10. 18、11. 23
建设单位 (用人单位) 陪同人	淡腾飞		
评价结论	<p>福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有松节油、甲醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、2-丁酮、异丙醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯、二甲苯、其他粉尘(玻璃粉尘)、矽尘、臭氧、氮氧化物、锰及其无机化合物(按 MnO₂ 计)、电焊烟尘、砂轮磨尘、铁及其化合物粉尘、氢氧化钠、其他粉尘(PAM、PAC)、硫化氢、氨、乙酸乙烯酯、丙烯酸甲酯、碳酸钠、一氧化碳、乙苯、环己烷、二月桂酸二丁基锡、二氧化锡(按 Sn 计)、噪声、高温、紫外辐射、电焊弧光、工频电场、激光辐射等,上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测,其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中的要求,物理因素的检测结果除大巴钢化预处理车间的输图岗位、掰边岗位、切割主控岗位、磨边主控岗位、水切割主控岗位的噪声不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)中的要求外,其余均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)中的要求。</p>		

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。