

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海迁川制版模具有限公司	联系人	桂冰冰
项目名称	上海迁川制版模具有限公司 职业病危害现状评价	检测类型	现状评价检测
地址	上海市嘉定区马陆镇丰饶路 123 号		
项目组人员	姚友平、陈枫、毕法萍、董志伟、陈城		
现场调查人员	姚友平、陈枫	现场调查时间	2023-08-21
现场采样/检测人员	满忠法、夏志伟	现场采样/检测时间	2023-9-21 至 2023-9-25
建设单位 (用人单位) 陪同人	桂冰冰		
评价结论	<p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、建筑设计卫生、设备布局、个人防护用品、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①用人单位平面磨床未设置局部的油雾净化收集装置；内外圆磨床设置一台 1 台可以移动式油漆净化器不能满足 5 台内外圆磨床同时生产的防护要求；部分 CNC 加工中心、车床、铣床未设置局部的油雾净化收集装置；②用人单位未进行相应的职业卫生应急演练；③未进行职业卫生三同时；④2021 年 2022 年体检率不足；2021 年、2022 年、2023 年修刀岗位、激光焊接岗位、电工作业未进行职业健康体检；⑤用人单位 2021 年未进行职业病危害因素检测。</p> <p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、职业病防护设施、职业健康监护、应急救援设施及预案的演练等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。</p>		

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。