

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海名古屋精密工具 股份有限公司	联系人	俞静易
项目名称	上海名古屋精密工具 股份有限公司职业病 危害现状评价报告	检测类型	职业病危害现状评价
地址	上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2988 号		
项目组人员	陈金明、毕法萍、董志伟、姚友平、陈枫、浦龚炯、刘鹏达		
现场调查人员	毕法萍、姚友平	现场调查时间	2023. 11. 22
现场采样/检测人员	薛红波、吕娟娟、费永 皑、姚友平	现场采样/检测 时间	2023. 11. 27-2023. 11. 29
建设单位 (用人单位) 陪同人	俞静易		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有砂轮磨尘、氧化铝粉尘、铜烟（按 Cu 计）、切削液油雾、工频电场、噪声等。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、设备布局、个体防护、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①用人单位未在制造车间钎焊工程打磨操作位、气焊操作位采取相应的防尘毒设施。②用人单位 2020 年漏检噪声，2020 年、2021 年、2022 年漏检氧化铝粉尘、铜烟（按 Cu 计）、工频电场。③用人单位 2021 年、2022 年未对气焊喷砂岗位进行职业健康检查；用人单位近三年未组织作业人员进行岗前及离岗的职业健康检查。④用人单位未组织相应的应急救援演练。⑤用人单位提供的切削液中文说明书，无具体的成分比例说明。</p> <p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、工程防护、应急救援演练、职业健康监护等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。</p>		

现场的图像影像	/
---------	---

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。