

## 用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	神奇电碳集团上海实业有限公司	联系人	郑丽娜
项目名称	神奇电碳集团上海实业有限公司职业病危害现状评价报告	检测类型	职业病危害现状评价
地址	上海市嘉定区宝钱公路 1988 号		
项目组人员	陈城、夏志伟、董志伟、姚友平、陈枫、浦龚炯、刘鹏达		
现场调查人员	夏志伟、姚友平	现场调查时间	2023. 10. 19
现场采样/检测人员	薛红波、吕娟娟	现场采样/检测时间	2023. 11. 17、 2023. 11. 20、 2023. 11. 21
建设单位 (用人单位) 陪同人	郑丽娜		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有石墨粉尘、丙酮、铜尘（按 Cu 计）、铜烟（按 Cu 计）、工频电场、噪声、高温等。</p> <p>用人单位总体布局、生产工艺及设备布局、建筑设计卫生、辅助用室、个体防护等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①用人单位未在实业 1 号车间压制操作位、实业 3 号车间填充操作位采取相应的防尘毒设施。②用人单位危废仓库未设置事故排风风机和喷淋洗眼器，中转仓未设置事故排风风机及与事故排风风机联锁的丙酮检测报警器。③职业病危害警示标识设置不全。④用人单位 2021 年、2022 年、2023 年未对铜尘（按 Cu 计）进行申报。⑤用人单位 2021 年、2022 年未对铜尘（按 Cu 计）进行检测。⑥用人单位 2021 年未组织接触职业病危害因素的作业人员进行职业健康检查；用人单位 2022 年和 2023 年的体检率和体检项目不符合要求。⑦用人单位未组织相应的应急救援演练。</p> <p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、职业病防护设施、应急救援、职业健康监护等方面进一步完善，使职业病防治工</p>		

	作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。
现场的图像影像	/

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。