

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海德澧塑胶制品有限公司	联系人	蔡钰
项目名称	上海德澧塑胶制品有限公司 职业病危害现状评价报告	检测类型	评价检测
地址	上海市嘉定区马陆镇樊家村东宝路 85 号		
项目组人员	姚有平、陈枫、陈城、董志伟、尤佳凯		
现场调查人员	陈枫、陈城	现场调查时间	2024-03-14
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达	现场采样/检测 时间	2024-03-27 至 2024-03-29
建设单位 (用人单位)陪同人	蔡钰		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有其他粉尘（聚苯乙烯粉尘）、聚苯乙烯塑料热解气、苯乙烯、高温、噪声、工频电场等。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、设备布局、建筑卫生学、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①用人单位未在射出车间设置“当心中毒”、“当心有毒气体”、“戴防毒面具”、“戴防护手套”、“注意通风”等职业病危害警示标识；②用人单位未在本项目可行性论证阶段进行职业病危害预评价；用人单位未在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求，进行职业病防护设施设计；本项目在竣工验收前或者试运行期间，用人单位未进行职业病危害控制效果评价；③未查见 2021 年苯乙烯职业禁忌证人员的调岗记录；④用人单位未制定急性中毒专项应急救援预案、未开展职业危害事故应急救援演练；⑤职业卫生档案内容不全；⑥未查见用人单位职业病危害项目申报回执和职业病危害项目申报表。</p> <p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、警示标识的设置、职业</p>		

	<p>健康体检等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。</p>
<p>现场的图像影像</p>	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。