

用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海嘉笙五金电器有限公司	联系人	陆定梅
项目名称	上海嘉笙五金电器有限公司现状评价	检测类型	评价检测
地址	上海市嘉定区马陆镇丰功路 899 号		
项目组人员	姚友平、陈金明、董志伟、尤佳恺、岑巧		
现场调查人员	姚友平、岑巧	现场调查时间	2023. 12. 28
现场采样/检测人员	尚海涛、朱道玉	现场采样/检测时间	2024. 1. 10-2024. 1. 12
建设单位 (用人单位) 陪同人	陆定梅		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有电焊弧光、电焊烟尘、锰及其无机化合物（按 MnO_2 计）、一氧化碳、臭氧、氮氧化物、SBS 橡胶、松香树脂、乳化剂、烷基酯类溶剂、增粘剂、工频电场、噪声等。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、建筑设计卫生、设备布局、职业病防护设施、个人防护用品、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①2021 年未进行职业病危害因素定期检测；②2021 年未进行职业健康检查；2023 年体检率不足；2022 年一人调岗未进行离岗职业健康检查；③未进行职业病防护设施“三同时”；④用人单位气瓶间未设置氧含量报警器和事故排风机，喷胶作业区未设置洗眼器；未进行相应的职业卫生应急演练；⑤用人单位 2021 年未进行职业病危害项目申报；⑥用人单位未为喷胶作业人员配备防有机蒸汽的防毒半面罩。</p> <p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、职业病危害检查与评价、职业健康监护、应急救援预案的演练等方面进一步完善，</p>		

使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。