

## 用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海六贤塑胶五金制品有限公司	联系人	严宝兴
项目名称	上海六贤塑胶五金制品有限公司职业病危害现状评价报告	检测类型	职业病危害现状评价
地址	上海市嘉定区马陆镇嘉新公路 1409 号		
项目组人员	陈城、陈枫、董志伟、尤佳恺、谢梦霞、浦龚炯、刘鹏达		
现场调查人员	谢梦霞、尤佳恺	现场调查时间	2023. 11. 22
现场采样/检测人员	尚海涛、朱道玉	现场采样/检测时间	2024-01-02 至 2024-01-04
建设单位 (用人单位) 陪同人	严宝兴		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有聚丙烯粉尘、ABS 塑料粉尘、色母粉尘、塑料热解气（聚丙烯+ABS 塑料）、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、噪声、高温、工频电场等。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、设备布局、个体防护、应急救援、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①用人单位车间卫生特征分级为 2 级，未设置浴室。②用人单位粉碎操作位、拌料操作位未设置相应的防尘设施。③用人单位职业病危害警示标识设置不全。④用人单位 2021 年、2022 年、2023 年申报的危害因素不全。⑤用人单位 2021 年、2022 年未对高温进行检测。用人单位 2023 年未对产生职业病危害因素的工作场所进行定期检测。⑥用人单位的体检率和体检项目不符合要求。用人单位 2021 年未组织注塑岗位和配电设备巡检岗位的劳动者进行职业健康检查，2022 年、2023 年未组织配电设备巡检岗位的劳动者进行职业健康检查，未针对注塑岗位接触的高温进行职业健康检查。用人单位未组织工人进行岗前体检。</p> <p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、职业病防护设施、职业健康监护等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合</p>		

	<p>国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。</p>
<p>现场的图像影像</p>	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。