


用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	吉利德显示元器件(上海)有限公司	联系人	顾燕萍
项目名称	吉利德显示元器件(上海)有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区马陆镇北管村 319 号		
项目组人员	徐志祥、谢梦霞、陈康、刘鹏达		
现场调查人员	徐志祥、谢梦霞	现场调查时间	2024. 6. 4
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达	现场采样/检测时间	2024. 6. 11
建设单位 (用人单位) 陪同人	顾燕萍		
评价结论	<p>吉利德显示元器件(上海)有限公司正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有 2-丁酮、甲醇、噪声等, 上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测, 其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分: 化学有害因素》(GBZ 2.1-2019) 中的要求, 物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分: 物理因素》(GBZ 2.2-2007) 中的要求。</p>		
现场的图像影像			

注: 涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。