

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	沪本新材料科技(上海) 有限公司	联系人	张耀兰
项目名称	沪本新材料科技(上海) 有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区马陆镇励学路 858 号 1 幢 1 层		
项目组人员	夏志伟、岑巧、尚海涛、朱道玉、费永皓、姚永平		
现场调查人员	夏志伟、岑巧	现场调查时间	2024. 6. 17
现场采样/检测 人员	尚海涛、朱道玉、费永 皓、姚永平	现场采样/检测时 间	2024. 6. 19、2024. 6. 28
建设单位 (用人单位)陪 同人	刘定国		
评价结论	<p>沪本新材料科技(上海)有限公司正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有氧化锌、铜尘(按 Cu 计)、铜烟(按 Cu 计)、其他粉尘(PET 等塑料粉尘)、其他粉尘(碳酸铈粉)、钨及其不溶性化合物(按 W 计)、甲苯、二氧化钛粉尘、炭黑粉尘、高温、噪声、工频电场等,上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测,其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中的要求,物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)中的要求。</p>		

现场的图像影
像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。