

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	北新嘉宝莉涂料(上海) 有限公司	联系人	找成波
项目名称	北新嘉宝莉涂料(上海) 有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市金山区金山大道 5111 号		
项目组人员	徐志祥、谢梦霞、陈康、刘鹏达、王童、董志伟、尚海涛、朱道玉、陈金明、陈涔、陈城、吕娟娟、费永皓、姚友平		
现场调查人员	徐志祥、谢梦霞	现场调查时间	2024. 8. 2
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达、王童、董志伟、尚海涛、朱道玉、陈金明、陈涔、陈城、吕娟娟、费永皓、姚友平	现场采样/检测时间	2024. 8. 5、2024. 8. 7
建设单位 (用人单位) 陪同人	杨经理		
评价结论	北新嘉宝莉涂料(上海)有限公司正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有矽尘、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯乙烯、环己酮、丙烯酸、乙二醇、其他粉尘(彩砂)、石灰石粉尘、邻苯二甲酸酐、甲苯二异氰酸酯、氮氧化物、二氧化硫、尿素、氯化氢及盐酸、硫化氢、氨、臭氧、其他粉尘(油漆粉尘)、甲醇、一氧化碳、噪声、高温等,上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测,其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中的要求,物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)中的要求。		
现场的图像影像			

注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。