

## 用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	上海三和汽车橡塑件有限公司	联系人	宫兆丽
项目名称	上海三和汽车橡塑件有限公司职业病危害现状评价	检测类型	职业病危害现状评价
地址	上海市嘉定区嘉戩公路立新路5号		
项目组人员	姚友平、岑巧、陈枫、董志伟、陈城		
现场调查人员	岑巧、陈枫	现场调查时间	2024年2月28日
现场采样/检测人员	王童、陈涔	现场采样/检测时间	2024年3月20日、21日、22日，3月25日、26日、27日，8月7日
建设单位 (用人单位) 陪同人	宫兆丽		
评价结论	<p>用人单位在正常生产运行过程中产生的主要职业病危害因素有环己酮、四氯乙烯、其他粉尘（TPV 塑料粉尘、铁及其化合物粉尘）、噪声、高温等。</p> <p>用人单位总体布局、建筑物内功能布置、建筑设计卫生、设备布局、个人防护用品、辅助用室设置等方面均符合《中华人民共和国职业病防治法》《工业企业设计卫生标准》等规定的要求。</p> <p>用人单位存在的主要问题为：①用人单位冲压车间检验补胶操作位和注塑车间立式注塑机未设置局部吸风排毒装置；②用人单位挤出车间、植绒车间、化学品仓库、危废间未设置洗眼冲淋装置；化学品仓库、危废间未设置事故通风；用人单位未进行相应的职业卫生应急演练③用人单位未进行职业病防护设施“三同时”；④用人单位为接触粉尘、化学毒物等作业人员配备一次性医用口罩不具备防尘、防毒功能；⑤用人单位职业卫生公告栏公示内容不全；化学品仓库、危废间未设置职业病危害警示标识。⑥用人单位2021年、2022、2023年工作场所检测岗位和职业病危害因素检测不全；⑦2021至2023年部分岗位职业病危害因素体检项目不全；用人单位劳动者未进行岗前体检；⑧用人单位化学品仓库、危废间未设置机械通风。</p>		

	<p>由此，建议用人单位落实本评价报告中提出的有关意见、建议和相关补充措施，在职业卫生管理制度建立与落实、职业病防护设施、职业病危害检测与评价、职业健康监护、职业病危害项目申报、应急救援预案的演练等方面进一步完善，使职业病防治工作逐项符合国家有关法律、法规和标准的要求，以切实保护作业人员的身体健康。</p>
<p>现场的图像影像</p>	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。