


用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	上海大洲电子材料有限公司	联系人	杨才兴
项目名称	上海大洲电子材料有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市闵行区金都路 3405 号		
项目组人员	岑巧、夏志伟、陈康、刘鹏达、刘新梅		
现场调查人员	岑巧、夏志伟	现场调查时间	2024. 9. 3
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达、刘新梅	现场采样/检测时间	2024. 9. 6
建设单位 (用人单位) 陪同人	杨才兴		
评价结论	<p>上海大洲电子材料有限公司正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有炭黑粉尘、其他粉尘、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸丁酯、碳酸钙粉尘、工频电场、噪声等，上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测，其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019) 中的要求，物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》(GBZ 2.2-2007) 中的要求。</p>		
现场的图像影像			

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。