


用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	尼普洛(上海)有限公司	联系人	李军民
项目名称	尼普洛(上海)有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2555 号		
项目组人员	徐志祥、谢梦霞、陈康、刘鹏达、浦龚炯、刘新梅、费永皓		
现场调查人员	徐志祥、谢梦霞	现场调查时间	2024. 11. 04
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达、浦龚炯、刘新梅、费永皓	现场采样/检测时间	2024. 11. 15-2024. 11. 16
建设单位 (用人单位)陪同人	李军民		
评价结论	<p>尼普洛(上海)有限公司正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有磷酸、氮氧化物、砂轮磨尘、环己酮、聚乙烯粉尘、氢氧化钠、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、异丙醇、甲苯、臭氧、聚丙烯粉尘、氨、硫化氢、氧化钙、环氧乙烷、二氧化硫、滑石粉尘、矽尘、乙二醇、萘、氢氧化钾、2-丁酮、丙酮、乙酸乙酯、异佛尔酮、二氯甲烷、一氧化碳、噪声、紫外辐射等,上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测,其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中的要求,物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ 2.2—2007)中的要求。</p>		

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。