

## 用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	梅里埃检测技术(上海)有限公司	联系人	田家斌
项目名称	梅里埃检测技术(上海)有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市闵行区浦江镇召楼路3576号3号楼		
项目组人员	吴美财、刘华翔、陈康、刘鹏达		
现场调查人员	吴美财、刘华翔	现场调查时间	2024.10.14
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达	现场采样/检测时间	2024.10.25
建设单位 (用人单位)陪同人	田家斌		
评价结论	<p>梅里埃检测技术(上海)有限公司正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有甲醇、乙腈、丙酮、乙醚、正己烷、戊烷、环己烷、三氯甲烷、乙酸乙酯、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氮氧化物、氢氧化钠、过氧化氢、噪声等,上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测,其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中的要求,物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)中的要求。</p>		

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。