

## 用人单位职业卫生技术服务信息公示表

建设单位 (用人单位)	能率(上海)住宅设备有限公司	联系人	林伟
项目名称	能率(上海)住宅设备有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市奉贤区大叶公路 7318 号		
项目组人员	吴美财、刘华翔、陈康、刘鹏达、王童、董志伟、陈城、吕娟娟、费永皓		
现场调查人员	吴美财、刘华翔	现场调查时间	2024. 11. 7
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达、王童、董志伟、陈城、吕娟娟、费永皓	现场采样/检测时间	2024. 11. 25
建设单位 (用人单位) 陪同人	林伟		
评价结论	<p>能率(上海)住宅设备有限公司正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有二氧化锡(按 Sn 计)、异丙醇、2-丁氧基乙醇、甲醇、乙酸乙烯酯、钼,可溶性化合物(按 Mo 计)、铜烟(按 Cu 计)、五氧化二磷、氮氧化物、臭氧、甲基丙烯酸甲酯、液化石油气、丙酮、苯酚、正丙醇、氨、硫化氢、电焊烟尘、锰及其无机化合物(按 MnO<sub>2</sub> 计)、三氧化铬(按 Cr 计)、金属镍与难溶性镍化合物(按 Ni 计)、砂轮磨尘、一氧化碳、二氧化碳、噪声、电焊弧光、工频电场等,上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测,其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中的要求,物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)中的要求。</p>		

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。