

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	辉源生物科技(上海)有限公司	联系人	李旭
项目名称	辉源生物科技(上海)有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市浦东新区张江高科技园区东区凯庆路 131 号 5 幢		
项目组人员	徐志祥、谢梦霞、陈康、刘鹏达、陈金明、陈涔、王童、董志伟		
现场调查人员	徐志祥、谢梦霞	现场调查时间	2024. 11. 15
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达、陈金明、陈涔、王童、董志伟	现场采样/检测时间	2024. 11. 28
建设单位 (用人单位) 陪同人	李旭		
评价结论	辉源生物科技(上海)有限公司正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有甲醛、三氯甲烷、异丙醇、甲醇、氢氧化钠、氯化氢及盐酸、乙酸、乙腈、硫酸及三氧化硫、四氢呋喃、乙酸乙酯、环己烷、四氯化碳、丙酸、碘、氨、过氧化氢、丙酮、甲苯、二甲苯、正庚烷、氢氧化钾、丙烯酸甲酯、臭氧、氰化物(按 CN 计)、苯基醚(二苯醚)、N,N-二甲基甲酰胺、叠氮化钠、木粉尘(硬)、谷物粉尘、硫化氢、乙二醇、二氯甲烷、二氧化碳、环氧乙烷、甲酸、噪声、工频电场、紫外辐射等,上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测,其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中的要求,物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)中的要求。		

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。